Page 1

Friday, June 26, 2009 11:47:40 AM

Item ID:

D3186-2M

Revision ID: D

Item Name:

SPACEPOD DOOR RH

7/15/2009 **Start Date:** Required Date: 8/3/2009

Start Qty: 1.00

Req'd Qty: 1.00



Cust Item ID:

Customer:

Reference:

Approvals:

Sequence ID/

Draw Nbr

Process Plan: Date:

Operation

Description

PURCHASING

Revision Nbr

Rev D

Date: **SPC (Y/N):**

Accept

Tooling:

0.00

0.00

Set Up/ **Run Hours** Draw Number

Draw Rev.

Date:

Date:

Plan Code Accept Qty

Reject **Qty**

Run

Setup Start

Stop

Start

Stop

Reject Number

/c4/10/0)

Insp. Stamp

09/05/27

D3186

Work Center ID

100

Purchasing

Purchasing

Issue P/O: ☐Description:D3186-2MDoor☐Supplier:
Delastek☐Conformity Certificate and Process sheet required ☐Ship 3 Items from

Previous steps

110

Packaging

Packaging

Receive & Inspect for Damage & Mat'l Certs

0.00

0.00

Ensure a copy of certification of conformity and process sheet from Delastek is attached.

120 OC

Quality Control

OC6- Inspect dimensions to drawing

2) 502/10/13

Memo

Check for void spot and pins.

Friday, June 26, 2009 11:47:39 AM

Work Order ID: 48152B01

Parent Item:

D3186-2MRevD

Parent Item Name: SPACEPOD DOOR RH

Comments:



Start Date: 7/15/2009

Required Date: 8/3/2009

Start Qty: 1.00

Required Qty: 1.00

Component Item ID/ Item Name	Replacement Item ID	Mfg/ Purch		Primary Location	Last Location	Route Seq ID	Unit of Measure	Qty on Hand	Remaining Qty To Pick	Qty Issued	Date Issued	Status
D3186-2PRevD		Purchased	No			100	Each	0.0000	1.0000			,

Spacepod Door

Hiser

Friday, 22/05/2009 4:45:06 PM

Julie Dawson

Process Sheet

Customer

: CU-DAR001 Dart Helicopters Services

Type

Job Number : 48152B01

Estimate Number

P.O. Number

This Issue

: 22/05/2009

: 12599

Prsht Rev. : NC

: 11 First Issue

: 48150C01 **Previous Run**

Written By

Comment

Checked & Approved By

New Issue est rev B rev D dwg

S.O. No. :

07.03.07

: SMALL /MED FAB

Drawing Name

: SPACEPOD DOOR RH

Part Number

: D31862M . D3186 REV.D

Drawing Number Project Number

: N/A

: D **Drawing Revision**

Material

Due Date

: 12/06/2009

Qty:

1 Um:

Each

Additional Product

Job Number:



Seq. #:

1.0

Machine Or Operation:

Description:

PURCHASING

Comment: PURCHASING

Issue P/O: D3186-2M Door

Description: Supplier: Delastek

Conformity Certificate and Process sheet required

Ship 3 Items from Previous steps

D31862P

CL09/05/27

2.0

Spacepod Door

Comment: Qty.:

1.0000 Each(s)/Unit

Total:

1.0000 Each(s)

Spacepod Door

PACKAGING RESOURCE #1





Comment: PACKAGING RESOURCE #1

Receive and inspect for transit damage. Ensure a copy of certification of conformity and process sheet from

Delastek is attached.

QC6

DIMENSIONAL CHECK





Comment: DIMENSIONAL CHECK

Inspect dimensions as per Dwg D3186 . Visual inspection. Check for void spot and pins.

PACKAGING 1

PACKAGING RESOURCE #1

Comment: PACKAGING RESOURCE #1

Identify and Stock Location:

Page 1

Form: rprocess

Dart Aerospace Ltd

W/O:			WORK ORDER CHANGES								
DATE STEP		PR	NGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector			
****							i				
Part No	•	PAR #:	Fault Categ	jory:	NCR: Yes	No DQ	A:	Date:			
Resolution:			Disposition	QA: N/C Closed: Date:			Date:				
NCR:			WORK ORDE	R NON-CONFORMA	NCE (NCR)					
DATE	STEP	Description of NC	Initial				Approval	Approval			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Section A	Chief Eng	Action Description Chief Eng	Date	Section C		Chief Eng	QC Inspector		
									-		
			1			ł					

NOTE: Date & initial all entries

Date:

Friday, 22/05/2009 4:45:06 PM

User:

Julie Dawson

Process Sheet

Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services

Drawing Name: SPACEPOD DOOR RH

Job Number: 48152B01

Part Number: D31862M

Job Number:



Seq. #:

Machine Or Operation:

Description:

6.0

QC21

FINAL INSPECTION/W/O RELEASE





Comment: FINAL INSPECTION/W/O RELEASE

Job Completion



Dart Aerospace Ltd

		14/0	DK ODDED CHANC		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	WORK ORDER CHANGES									
STEP	PRO	NGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector			
							.			
										
:	PAR #:	Fault Cate	gory:	_ NCR: Yes	No DQ	A:	_ Date: _			
Resc										
	,	WORK ORDE	ER NON-CONFORM	ANCE (NCF	₹)					
STEP	Description of NC		Section B Verification			Approval	Approval			
	Section A	Chief Eng	Chief Eng			ion C	Chief Eng	QC Inspector		
	()									
		PAR #:PAR #:	PAR #: Fault Cated Resolution: Disposition WORK ORDE STEP Description of NC Section A Initial	PAR #: Fault Category: Resolution: Disposition: WORK ORDER NON-CONFORM STEP Description of NC Section A Corrective Action Section A Corrective Action Description	PAR #: Fault Category: NCR: Yes Resolution: Disposition: QA: N/C CI WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCF STEP Description of NC	PAR #: Fault Category: NCR: Yes No DQ Resolution: Disposition: QA: N/C Closed: WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) STEP Description of NC	PAR #: Fault Category: NCR: Yes No DQA: Resolution: Disposition: QA: N/C Closed: WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) STEP Description of NC	PROCEDURE CHANGE By Date Qty Chief Eng / Prod Mgr Prod Mgr Prod Mgr Prod Mgr Prod Mgr By Date Qty Chief Eng / Prod Mgr Prod Mgr Prod Mgr Date: PAR #: Fault Category: NCR: Yes No DQA: Date: Resolution: Disposition: QA: N/C Closed: Date: WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) STEP Description of NC Corrective Action Section B Section C Chief Eng Chief Eng Chief Eng Chief Eng Content Chief Eng Content Chief Eng Content Chief Eng		

NOTE: Date & initial all entries



DESIG			DRAWN BY	DART AEROSPACE LTD HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA	•
CHEC	KED		APPROVED _	DRAWING NO.	REV. D
	1	3	A	D3186 SHEET	1 OF 5
DATE	1			TITLE	SCALE
07.0	2.22	2		SPACEPOD DOOR	NTS
Α			03.03.27	NEW ISSUE	
В			06.09.25	DIMS UPDATED TO MATCH PRODUCT FOAM PATTERN UPDATED D3186-1M/-2M/-3/-4 ADDED	
O			06.12.13	REMOVED D0600-XXX LABELS	_
D			07.02.22	UPDATE DIMENSIONS	

RELEASED

MAIN LAYUP

9 OZ SATIN (9 SQ FEET) 9 OZ SATIN (9 SQ FEET)

FOAM

9 OZ SATIN (9 SQ FEET)

12 OZ UNIDIRECTIONAL 9 OZ SATIN (9 SQ FEET)

RESIN (35-45% BY WEIGHT) PEEL PLY

07.02.27 20.2-ROUTER FOAM TO ROUTER PATTERN D3186-1T1 REFER TO DETAIL 'A' (P/N D3186-101) FOR SHAPE (3 PLACES) REFER TO DETAIL 'B' 12.4 FOR SHAPE (4 PLACES) 15 5.5 3.4 1.0 (TYP)-12 OZ UNIDIRECTIONAL 4.5" WIDE ALONG

NOTES:

1) USE MOLD DT8005 FOR DOOR LAYUP

OUTSIDE EDGE

- 2) RESIN: EPOCAST 50-A/9816 OR DERAKANE 470-36/411/510A40
- 3/8", A500 CORE-CELL OR DIVINYCELL OR AIREX OR KLEGECELL SHOP COPY 3) FOAM:

D3186-1M SPACEPOD DOOR AS MOLDED

9.7 OZ 7781 WEAVE "S" GLASS ("9 OZ SATIN")

12 OZ UNIDIRECTIONAL FIBERGLASS ("12 OZ UNIDIRECTIONAL") ENGINEEKING UNCONTROLLED COPY

RETURN TO

5) LAMINATE PER DART QSI 006 4.0

SUBJECT TO AMENDMENT

6) LAMINATION SCHEDULE PER THIS DRAWING 7) FINISH INSIDE/OUTSIDE WITH DUPONT HIGHBUILD GREY PRIMER 1144-S

WITHOUT NOTICE


8) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES

9) TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED

Copyright © 2003 by DART AEROSPACE LTD



DESIGN DS	DRAWN BY		EROSPACE LTD BURY, ONTARIO, CANADA
CHECKED	APPROVED 11	DRAWING NO.	REV. D
1 4		D3186	SHEET 2 OF 5
DATE		TITLE	SCALE
07.02.22		SPACEPOD DOOF	SIN S



NOTES:

4) FIBRE:

1) USE MOLD DT8006 FOR DOOR LAYUP

2) RESIN: EPOCAST 50-A/9816 OR DERAKANE 470-36/411/510A40

SHOP COPY RETURN TO

3/8", A500 CORE-CELL OR DIVINYCELL OR AIREX OR KLEGECELL 3) FOAM: 9.7 OZ 7781 WEAVE "S" GLASS ("9 OZ SATIN")

ENGINEFRING

12 OZ UNIDIRECTIONAL FIBERGLASS ("12 OZ UNIDIRECTIONAL") UNCONTROLLED COPY

5) LAMINATE PER DART QSI 006 4.0


SUBJECT TO AMENDMENT


6) LAMINATION SCHEDULE PER THIS DRAWING 7) FINISH INSIDE/OUTSIDE WITH DUPONT HIGHBUILD GREY PRIMER 1144-S

8) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES


9) TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED
















D3186-2 SPACEPOD DOOR. (MAKE FROM D3186-2M)




- 1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES
- 2) TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED




DESIGN DS	DRAWN BY	DART AERO HAWKESBURY, O	
CHECKED	APPROVED.	DRAWING NO.	REV. D
	3 4	D3186	SHEET 5 OF 5
DATE		TITLE	SCALE
07.02.22		SPACEPOD DOOR	NTS






RELEASED 07.02.27


DETAIL B






NOTE: ENSURE THAT CUTOUT IS PERPENDICULAR TO EDGE OF DOOR

DETAIL D



DETAIL E



1.320 (TYP)

SHOP COPY RETURN TO ENGINEERING UNCONTROLLED COPY

SUBJECT TO AMENDMENT

DETAIL

WITHOUT NOTICE

NOTES:

- 1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES
- 2) TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED

DELASTEKCOMPOSITES

DELASTEK COMPOSITES INC. 2699, 5ième Avenue Local 14, PORTE -A-

Grand-Mère, Québec G9T 5K7 Can **Fax (819) 533-3494 **

PACKING SL

Ship to:

CERTIFICATE	OF	CON	/PI	ĪΑ	N
CLKILLCAIL		COL	μ	TT 7	7.

Invoice #	13219
Customer #	DART

Telephone: (819) 533-5788

Warehouse: MAIN

Bill to:

Dart Aerospace Ltd. 1270, Aberdeen Street Hawkesbury, Ontario K6A 1K7

Canada

Telephone: 613-632-5200 Contact: Linda Lacelle Dart Aerospace Ltd. 1270, Aberdeen Street Hawkesbury, Ontario K6A 1K7 Canada

ext. 233
ST/PST#
U de M
<u>Qté</u>
1
U de M
<u>Qté</u> 1

It is hereby certified that all materials, process and finished items were controlled and tested in accordance with the requirements of the purchase order and applicable specifications. All such records are on file at our plant and available for review upon request.

Accepted by:

Quality department

AQ-357

Cust.

Adm.

☐ Quality

Ship.

Jeudi, 2009-05-28 09:27:36 Feuille de Procédé Marc Dubé isateur: : SPACEPOD DOOR Nom Dessin Dart Aerospace Ltd. : DART : DKC134-0060 Numéro Article ient : 43813 ıméro Job Numéro Dessin : D3186 uméro Soumission: 2610 : DKC134 Projet Numéro : D uméro B.A. Révision dessin No. B.V. : : Fibre 7781 et Résine 411-350 : 2009-05-28 ette fois Matériel 1 UdM: UNITE : 2009-06-04 Qté: : NC rsht Rev. Date Dûe Type rem. fois : 43812 ob précédente crit par 'érifié & Approuvé par : N° de pièce Dart Aerospace : D31862M Commentaires Process Sheet Rév.: 02 Modification du planning afin d'y inclure le N° I.G 0008 (Primer) Produit additionnel Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: Frekote 44NC A C0085 AC0303 1.0 0.020 GALLON(s) 0.020 GALLON(s)/Unit Total: Commentair Qty.: Frekote 44NC PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART PRÉPARATION 3 2.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MOULE Faire la préparation du moule N° DT 8005 à l'aide de Frekote 44NC et laisser sécher pendant 3 heures selon le QSI-006. Sceau: Heyre Fin: Heure Début: Date: Tissu à délaminer Release ply B AC 0883 AC0409 3.0 3.28 VERGE(s) 3.28 VERGE(s)/Unit Total: Commentair Qty.: Tissu à délaminer Release ply B Wrightlon 5200 Bleu P3 AC0887 AC0407 4.0 3.59 VERGE(s) Total: 3.59 VERGE(s)/Unit

Feutre de drainage N° Airweave N 10

Stretchlon 200 poche à vide Vert

3.00 VERGE(s)

3.00 VERGE(s)

Commentair Qty.:

Commentair Qty.:

Commentair Qty.:

5.0

6.0

AC0408

AC0752

Wrightlon 5200 Bleu P3

AC0885

AC0943

Feutre de drainage N° Airweave N 10

Stretchlon 200 poche à vide Vert

3.00 VERGE(s)/Unit Total:

3.00 VERGE(s)/Unit Total:

Jeudi, 2009-05-28 09:27:36 Marc Dubé lisateur:

Feuille de Procédé

Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Numéro Article: DKC134-0060

Numéro Job:

Numéro Job: 43813

Dart Aerospace Ltd.

Machine ou Opération: # Séq.:

Description:

AAC0681 7.0

Client: DART

AMB 0214 Total: 4.500 VERGE(s)/Unit

9.7 oz Weave #FG-778150-125Y Volan Finish

Commentair Qty.:

9.7 oz Weave #FG-778150-125Y Volan Finish

4.500 VERGE(s)

8.0

AMB0349 AAC0443

✓ Fiberglass 12 oz Unidirectional

Commentair Qty.:

1.00 VERGE CAR(s)/Unit

Total:

Fiberglass 12 oz Unidirectional

N° de Lot:

AC0098 9.0

AC0886

i / Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y

Commentair Qty.:

2.2500 RL(s)/Unit Total:

2.2500 RL(s)

Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y

10.0

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs TAILLAGE DU MATÉRIEL

Tailler le matériel, selon les différents patrons de découpe:

Appliquer le Ruban jaune tout le tour du stretchlon 200 en laissant le papier sur le coté non en contact avec le sac à vide.

À fin d'accélérer le processus de taillage, tailler les plis de 9.7 oz tous en même temps en les superposants les uns sur les autres.

Heure Début: 406 Heure Fin: 4:36 Sceau:

Catalyst N° DDM-9

11.0

AAC0275

AMBO28

Commentair Qty.:

0.0640 PINTE(s)/Unit Catalyst N° DDM-9

Total N° de Lot:

AAC0324 12.0

MBOZ

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair Qty.:

0.500 KILOGRAMME(\$)

0.500 KILOGRAMME(s)/Unit Total: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min

13.0

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 1.5% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résipe N° 411-350.

109 Heure Début 2-30 Heure Fin 2-35 Sceau:__

Feuille de Procédé Marc Dubé tilisateur: Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Dart Aerospace Ltd. Client: DART Numéro Article: DKC134-0060 Numéro Job: 43813 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: LAMINAGE PIÈCE DART LAMINAGE 14.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS À l'aide d'un rouleau 2" dia. appliquer une couche de résine N° 411-350 sur le moule N° DT 8004 et ensuite imbiber un pli de tissu 9.7oz. Recommencer l'opération pour le deuxième pli. Meure Début: 12:35 Heure Fin: 12:50 Sceau: 15.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre suivant: 1- Tissu à délaminer, 2- Film perforé P-3, 3- Feutre de drainage 4- Sac à vide Stretchlon 200 Laisser sécher pendant 4 heures minimum. Date 5016 Heure Début 250 Heure Fin: 60 Sceau: Curing Début: 12 35 Curing Fin: 4-00 Catalyst N° DDM-9 AAC0275 16.0 0.0120 PINTE(s) 0.0120 PINTE(s)/Unit Total: Commentair Qty.: Catalyst N° DDM-9 J Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. AMB 0212 AAC0324 17.0 0.300 KILOGRAMME(s) 0.300 KILOGRAMME(s)/Unit Total: Commentair Qty.: Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. -24493-1

Feuille de Procédé Marc Dubé tilisateur: Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0060 Numéro Job: 43813 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART PRÉPARATION 3 18.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 1.5% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350 Imbiber toutes les surfaces du foam core. Laisse sécher pendant 2 heure. Heure Début: 7:00 Heure Fin: 7:15 Sceau: AAC0452 19.0 0.082 KIT(s)/Unit Total: 0.082 KIT(s) Commentair Qty.: N° de Lot: /-Polybond B46F Foam Core N° D3186-102 (Porte D3186-2) DKC134-0057 20.0 1 UNITE(s) 1 UNITE(s)/Unit Total: Commentair Qtv.: Foam Core N° D3186-102 (Porte D3186-2) ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DART 21.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min Total Run: 0.2500Hrs ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DES PIECES Retirez le bagging. Pour aider au positionnement du 12 oz., positionner le gabarit de trimage dans le moule et tracer son contour sur le 9 oz.. Retirer le gabarit de trimage . Positionner le foam core à l'aide du gabarit prévu à cet effet et tracer son contour sur le 9 oz. (Vous devriez maintenant avoir 2 contours de tracé sur le 9 oz.) NIA 28/08/09 Faire l'inspection du positionnement par le département de la qualité Initiales:_ ____ Sceau:_____ Appliquer une couche de Polybond B64F à l'endos du Foam Core N° DKC134-0057 et positionner le foam Core sur le moule selon le dessin, et selon les ligne de positionnement prévues à cet effet. Date: 16-7-09
Heure Début: 4:35 Heure Fin: 8:40 Sceau: COLONGE 34

ilisateur:

Marc Dubé

Client: DART Numéro Job: 43813

Dart Aerospace Ltd.

Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Numéro Article: DKC134-0060

Numéro Job:



Séq.:

Machine ou Opération:

POCHE À VIDE 1

Description:

FAIRE LA POCHE À VIDE

Feuille de Procédé

22.0





Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE

Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre suivant:

- 1- Tissu à délaminer
- 2- Feutre de drainage
- 3- Sac à vide Stretchlon 200

Laisser sécher pendant 2 heures minimum.

Retirez le bagging avant la fin de la polmérisation (entre 1 heure et 1heure 1/2) afin d'enlever le surplus de Date 16 7 Heure Début: 8:40 Heure Fin: 8:50 Sceau: OCLASTER 32.



Curing Début: 8:25 Curing Fin: 9:45

AC0275 A M B O 2 8 6 Catalyst N° DDM-9

23.0

0.0400 PINTE(s)/Unit Total: Commentair Qty.:

0.0400 PINTE(s)

Catalyst N° DDM-9

N° de Lot: 1-22/76-/

24.0

AAC0324

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

Commentair Qty.:

1.000 KILOGRAMME(s)/Unit Total:

1.000 KILOGRAMME(s)

Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART

25.0

Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL

Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 1.5% de Catalyst N° DDM-9 par

quantité de résine N° 411-350.

Date 6 1 - 09 Heure Début: 3:15 Heure Fin: 3:20 Sceau:

Feuille de Procédé Marc Dubé tilisateur: Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Dart Aerospace Ltd. Client: DART Numéro Article: DKC134-0060 Numéro Job: 43813 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séa.: LAMINAGE PIÈCE DART LAMINAGE. 26.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS Faire le liminage d'un pli de 9.7 oz. Faire le laminage du pli de tissu de 12 oz tout le tour de la porte. Faire le laminage du dernier pli de 9.7 oz. Heure Début: 3:20 Heure Fin: 3:50 Sceau:_ FAIRE LA POCHE À VIDE 27.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre suivant: 1- Tissu à délaminer, 2- Film perforé P-3, 3- Feutre de drainage 4- Sac à vide Stretchlon 200 Laisser sécher pendant 4 heures minimum. Heure Début: 3:30 Heure Fin: 4:00 Sceau: Sceau: 34 M. Sceau: Sceau: Sceau: 34 M. 28.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs DÉMOULAGE DES PIECES Démouler la pièce en faisant bien attention de ne pas abimer les coins et le " edges ". Sabler la surface de la pièce qui était en contact avec le le moule afin d'éliminer le fini lisse de celui-ci. 6 Heure Début: 1:30 Heure Fin: 7:35 Sceau: 7

Feuille de Procédé Marc Dubé tilisateur: Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Dart Aerospace Ltd. Client: DART Numéro Article: DKC134-0060 Numéro Job: 43813 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: TRIMAGE COMPOSITES DART TRIMAGE 3 29.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs TRIMAGE DE FINITION Trimer les contour de la pièce l'aide du gabarit de trimage prévu à cet effet. Date: 100 Heure Début: 9:00 Heure Fin: 9:40 Sceau: Dupont Primer N° 7704S AAC0683 30.0 0.1390 UNITE(s) 0.1390 UNITE(s)/Unit Total: Commentair Qty.: -23794-2 N° de Lot: Dupont Primer N° 7704S Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S AACIIO AAC0685 31.0 0.0283 UNITE(s) Total: 0.0283 UNITE(s)/Unit lot: 2-24023-3 Commentair Qty.: Dupont Activator - Reducer Chromabase N° 7775S APPLICATION DE PRIMER PRIMER 32.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run: 0.0000Hrs APPLICATION DE PRIMER Appliquer le primer selon I.G. 0008 Quantité: Quantité: Quantité: Quantité: 33.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs INSPECTION PIÈCE DART Inspection des pièces par le département de la qualité Quantité: Sceau: Date:_ Quantité:

tilisateur:	Marc Dube	é	<u>Feuille</u>	e de Procédé		
	Client: DAR			Nom Dessin: SPA Numéro Article: DKC	CEPOD DOOR C134-0060	•
	ro Job: 438	13		Training / masses		
Numéro Jo	OD:					
# Séq.:	Ma	chine ou Opération:	ۥ	Descrip	tion:	
34.		BALLAGE		ALLAGE ET ENTREPOSAGE		
С	Commentair :	Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.00 EMBALLAGE ET ENTREF	00Min Total Run : 0.0 POSAGE	000Hrs		
		Faire l'emballage des pièc		(BELAS)		
		Quantité:[Date: 27/8/09sc			
		Quantité:[Date:Sc	eau:		
					•	
			•			
					,	
1						
					•	